



2013001663V



检 验 报 告

送检单位：河南海力特机电制造有限公司

样品名称：高压细水雾灭火机

型号规格：GXBQ-06/08-HPS

检验类别：型式检验

国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）
2014年12月4日



注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

地 址：哈尔滨市学府路 374 号
邮 政 编 码：150086
电 话：(0451) 86664231 86676554
传 真：(0451) 86676554

国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

No: 委检 1453

共 5 页 第 1 页




送检单位	河南海力特机电制造有限公司		
送检单位地址	河南省郑州市高新区瑞达路 22 号		
样品名称	高压细水雾灭火机	型号规格	GXBQ-06/08-HPS
商标	/	编 号	1#、2#
生产日期	2013 年 10 月	样品种类	2
送样时间	2014 年 12 月 1 日	送样人员	曹现宝
抽样地点	/	抽样单编号	/
抽样基数	/	批 号	/
抽样方法和依据	/		
样品状况	样品外观完好，符合检验条件		
检验类别	型式检验	检验时间	2014 年 12 月 2 日
检验地点及条件	国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨） 测试仪器设备及环境条件均满足测试要求		
检验依据	《LY/T2231-2013 林业机械 以汽油机为动力的 背负式 高压细水雾灭火机》		



国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

No: 委检 1453

共 5 页 第 2 页

说 明 事 项	本次检验是对河南海力特机电制造有限公司所送样机 GXBQ-06/08-HPS 型高压细水雾灭火机进行的型式检验；		
检 验 结 论	依据《LY/T2231-2013 林业机械 以汽油机为动力的背负式高压细水雾灭火机》行业标准对河南海力特机电制造有限公司所送样机 GXBQ-06/08-HPS 型高压细水雾灭火机进行了型式检验（检验结果见汇总表），检验结果为合格。 		
意 见 或 建 议			
检验人员	才解余光宇 		
报告审核		批 准	1806 2013年6月4日 

GXBQ-06/08-HPS 型高压细水雾灭火机型式检验结果汇总表

共 5 页 第 3 页

No: 委检 1453

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果		备 注
			1 [#]	2 [#]	
1	起动性能 s	≤ 30	6	5	
2	吸水性能	应有吸水功能, 应能直接从距地面垂直高度为 2.5m 内的水源取水。	有吸水功能, 能直接从距地面垂直高度为 2.5m 内的水源取水。	有吸水功能, 能直接从距地面垂直高度为 2.5m 内的水源取水。	泵内充满水时
3	最大的压力 MPa	≥4.5	7.8	7.9	
4	最高压力下运转性能	在最高工作压力下连续运转 0.5h, 应无不正常的振动、响声, 紧固件应无松动, 无漏水、漏油现象。	在最高工作压力下连续运转 0.5h, 无异常的振动、响声, 紧固件无松动, 无漏水、漏油现象。	在最高工作压力下连续运转 0.5h, 无异常的振动、响声, 紧固件无松动, 无漏水、漏油现象。	
5	水平射程 m	≥7	8.7	8.6	
6	最大流量 L/min	≥3	5.6	5.7	
7	连续运转性能	在喷雾工况下连续运转 8h, 发动机不应自动熄火, 整机不应产生漏水、漏油现象及异常振动、响声, 紧固件不应松动。	在喷雾工况下连续运转 8h, 发动机无自动熄火, 整机无漏水、漏油现象及异常振动、响声, 紧固件不松动。	在喷雾工况下连续运转 8h, 发动机无自动熄火, 整机无漏水、漏油现象及异常振动、响声, 紧固件不松动。	
8	整机净质量 kg	≤13	13	13	
9	整机装备质量 kg	≤35	29	29	
10	水箱(水囊)	水箱(水囊)应联接牢固, 密封可靠。加液口应设置滤网。	水囊联接牢固, 密封可靠。加液口有滤网。	水囊联接牢固, 密封可靠。加液口有滤网。	
11	液泵性能	符合 LY/T2232-2013 要求	满足要求	满足要求	
12	喷头	应配备喷头, 该喷头应能实现整机喷水柱、喷雾和喷扇形水雾之间的转换。	该喷头能实现整机喷水柱和喷雾之间的转换。	该喷头能实现整机喷水柱和喷雾之间的转换。	
13	软管接头	软管接头在最大压力下不应松脱或泄漏。	软管接头在最大压力下没有松脱或泄漏。	软管接头在最大压力下没有松脱或泄漏。	

GXBQ-06/08-HPS 型高压细水雾灭火机型式检验结果汇总表（续表一）

共 5 页 第 4 页

No: 委检 1453

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果		备 注
			1 [#]	2 [#]	
14	喷射部件	喷射杆展开长度应大于 1 m。喷射部件应具有耐压性能，在 1.5 倍最高工作压力下保持 1min，不应出现破裂、渗漏等现象。	喷射杆展开长度为 1.1 m。喷射部件在 1.5 倍最高工作压力下保持 1min，没有出现破裂、渗漏等现象。	喷射杆展开长度为 1.1 m。喷射部件在 1.5 倍最高工作压力下保持 1min，没有出现破裂、渗漏等现象。	
15	调压阀	调压阀应具有安全阀的功能，否则应另设安全阀。在额定转速下，关闭截止阀或喷射部件，调压阀调到最大压力状态时，其压力应不超过最高工作压力。	调压阀具有安全阀的功能，。在额定转速下，关闭截止阀或喷射部件，调压阀调到最大压力状态时，其压力不超过最高工作压力。	调压阀应具有安全阀的功能。在额定转速下，关闭截止阀或喷射部件，调压阀调到最大压力状态时，其压力不超过最高工作压力。	
16	吸水部件	吸水部件的吸水管在吸水状态下应不能被吸成扁平状，吸水头应安装滤网。	吸水部件的吸水管在吸水状态下没有被吸成扁平状，吸水头有滤网。	吸水部件的吸水管在吸水状态下没有被吸成扁平状，吸水头有滤网。	
17	背带和背垫	背带的承重部件处最小宽度应不小于 50mm。背带应能很容易进行调节，背带长度应能牢固地锁定在调节的位置上。背带应配备安全可靠的快速脱卸装置，操作者背负作业时，此装置应能安全、可靠地工作。背垫及背带上应装备有能充分吸收振动的软垫。	背带的承重部件处最小宽度为 50mm。背带很容易进行调节，背带长度能牢固地锁定在调节的位置上。背带配备了安全可靠的快速脱卸装置，操作者背负作业时，此装置能安全、可靠地工作。背垫及背带上装备有能充分吸收振动的软垫。	背带的承重部件处最小宽度为 50mm。背带很容易进行调节，背带长度能牢固地锁定在调节的位置上。背带配备了安全可靠的快速脱卸装置，操作者背负作业时，此装置能安全、可靠地工作。背垫及背带上装备有能充分吸收振动的软垫。	
18	危险区域的防护	灭火机的传动装置、发动机的起动轮、排气管等危险区域应设置防护罩。灭火机的传动装置及高温危险部位应有永久性的安全标志。	灭火机的传动装置、发动机的起动轮、排气管等危险区域有防护罩。灭火机的传动装置及高温危险部位有永久性的安全标志。	灭火机的传动装置、发动机的起动轮、排气管等危险区域有防护罩。灭火机的传动装置及高温危险部位有永久性的安全标志。	

GXBQ-06/08-HPS 型高压细水雾灭火机型式检验结果汇总表（续表二）

No: 委检 1453

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果		备 注
			1 [#]	2 [#]	
19	噪声 dB (A)	≤ 105	97	97	
20	排放系统	符合 GB 19724 要求	满足要求	满足要求	
21	可靠性	符合 LY/T2232-2013 要求	满足要求	满足要求	
22	耐久性	符合 LY/T2232-2013 要求	满足要求	满足要求	
23	装配与外观	各运动部件应转动灵活，各紧固件应牢固可靠，各部件不应有歪斜、翘曲等现象。外观应整洁，无锈迹油污，无明显的油漆剥落、皱皮、流挂及露底，不应有碰瘪、划伤和毛刺。	各运动部件转动灵活，各紧固件牢固可靠，各部件没有歪斜、翘曲等现象。外观整洁，无锈迹油污，没有明显的油漆剥落、皱皮、流挂及露底，没有碰瘪、划伤和毛刺。	各运动部件转动灵活，各紧固件牢固可靠，各部件没有歪斜、翘曲等现象。外观整洁，无锈迹油污，没有明显的油漆剥落、皱皮、流挂及露底，没有碰瘪、划伤和毛刺。	企业提供自检合格报告